

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для
инвалидов и других маломобильных групп населения

г. Красноярск

(наименование населенного пункта)

«03» ноября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование организации **КГБУК ККМБ**

1.2. Адрес организации (учреждения) 660094, г. Красноярск, ул. имени газеты «Пионерская правда», д.3а (помещение библиотеки о адресу: ул. имени газеты «Пионерская правда», д.3а)

2. Состояние доступности объекта

2.1. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: *да*

2.2. Перекрестки: *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*

2.3. Перепады высоты на пути: *нет* (их обустройство для инвалидов на коляске: *да*)

2.4. Наименование остановок общественного транспорта: *по ул. академика Павлова – остановка «Универсам»; по ул. Щорса – остановка «Магазин «Мебель»*

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

Наименование	Описание	
Наличие парковочных мест для инвалидов	есть – «+», нет – «-», если есть указать количество	«-»
Крыльцо	есть – «+», нет «-»	«+»
	Количество ступеней	3
Доступность входной группы	Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это	«+»
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	«+»
	Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-»)	«-»
	Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-»)	«-»
Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение	есть – «+», нет – «-»	«+»
Порог на входной двери в здание	есть – «+», нет – «-»	«-»
	Высота порога, см	
Порог в тамбуре	(есть – «+», нет – «-»)	«-»
	Высота порога, см	
Наличие внутренних пандусов и поручней	Пандус (есть – «+», нет – «-»)	«-»
	Поручни (есть – «+», нет – «-»)	«-»
Лифт пассажирский	есть – «+», нет – «-»	«-»
	Ширина и глубина, см	
	Подъём кабины с и до этажа	

Санитарно-гигиенические помещения	есть – «+», нет – «-»	«+»
	Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-»)	«+»
Зона целевого назначения здания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	«+»
Зона питания	(доступность есть – «+», нет – «-»)	«-»
Контрастная маркировка для слабовидящих	На входной группе (есть – «+», нет – «-»)	«+»
	На лестницах (есть – «+», нет – «-»)	«-»
Пути эвакуации	Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-»)	«+»
	Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-»)	«-»
Звуковое сопровождение для слабослышащих	есть – «+», нет – «-»	«-»
Технические средства информации и сигнализации	информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-»)	«-»
	информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-»)	«-»
	информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-»)	«-»
	тактильные таблички (есть – «+», нет – «-»)	«-»
	тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-»)	«-»
	направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-»)	«-»
	системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-»)	«-»
Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта) https://yarsklib.ru/2021/12/10/ravnye-vozmozhnosti-obespechenie-usloviy-dostupnosti-dlya-posetiteley-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya/	«+»
Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром	есть – «+», нет – «-» (указать ссылки на соответствующую страницу сайта)	«-»*
Система тифлокомментирования	есть – «+», нет – «-»	«-»
Система субтитрования	есть – «+», нет – «-»	«-»